

**COSMOB***Laboratorio Prove Qualità**Direzione e laboratorio
Via della Produzione, 61
61025 Montelabbate (PU) - Italia**Tel. 0721/481269 - Fax 482512***COSMOB***Consorzio del Mobile S.p.A.**Sede centrale
Piazza Lazzarini, gall. Roma, scl. B
61100 Pesaro - Italia**Tel. 0721-32510/30364 - Fax 35611***Rapporto di prova****n° RP 004607-01.4**Denominazione del campione: **Parete divisoria con pannelli a sviluppo verticale Over**Data di ricevimento: **31/01/2007**Esecuzione della prova: Data inizio: **31/01/2007** Data fine: **31/01/2007**Titolo della norma: **Pareti interne mobili. Requisiti e metodi di prova di resistenza agli urti. Par. 5.1 Urto da corpo molle di 50 Kg.**Numero distintivo: **UNI 10880/00****DESCRIZIONE DEL CAMPIONE SOTTOPOSTO A PROVA.**

L'oggetto sottoposto a prova è stato identificato con la sigla 004607-01-01. Gli oggetti sottoposti a prova sono disponibili presso il Laboratorio per un periodo di 30 giorni dalla data di emissione del Rapporto di Prova.

DESCRIZIONE DELLA PROVA.

La parete è stata montata e opportunamente regolata con le stesse condizioni di posa in opera della realtà. Un sacco sfero-conico avente massa pari a 50 Kg, è stato lasciato cadere con movimento pendolare da altezze crescenti, come riportato nella tabella seguente, contro la parete in corrispondenza del punto prescelto per tre volte. Sono stati misurati i giuochi tra gli elementi in sei punti e le frecce residue, dopo ogni impatto.

RISULTATI DELLA PROVA

Altezza di caduta (mm)	Valutazioni
50	La struttura non evidenzia nessun danno strutturale.
100	La struttura non evidenzia nessun danno strutturale.
150	La struttura non evidenzia nessun danno strutturale.
200	La struttura non evidenzia nessun danno strutturale.
250	La struttura non evidenzia nessun danno strutturale.
300	La struttura non evidenzia nessun danno strutturale.

**Il Responsabile di Reparto
Dott.ssa Roberta Razzi****Il Direttore di Laboratorio
Dott. Giorgio Neri**

Montelabbate, li: 5 febbraio 2007.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono solamente al campione esaminato.

La denominazione del campione è quella chiamata dalla ditta richiedente.

Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.

**COSMOB***Laboratorio Prove Qualità**Direzione e laboratorio
Via della Produzione, 61
61025 Montelabbate (PU) - Italia**Tel. 0721/481269 - Fax 482512***COSMOB***Consorzio del Mobile S.p.A.**Sede centrale
Piazza Lazzarini, gall. Roma, scl. B
61100 Pesaro - Italia**Tel. 0721-32510/30364 - Fax 35611***Rapporto di prova****n° RP 004607-01.5**Denominazione del campione: **Parete divisoria con pannelli a sviluppo verticale Over**Data di ricevimento: **31/01/2007**Esecuzione della prova: Data inizio: **31/01/2007** Data fine: **31/01/2007**Titolo della norma: **Pareti interne mobili. Requisiti e metodi di prova di resistenza agli urti. Par. 5.2 Urto da corpo molle di 3 Kg**Numero distintivo: **UNI 10880/00****DESCRIZIONE DEL CAMPIONE SOTTOPOSTO A PROVA.**

L'oggetto sottoposto a prova è stato identificato con la sigla 004607-01-01. Gli oggetti sottoposti a prova sono disponibili presso il Laboratorio per un periodo di 30 giorni dalla data di emissione del Rapporto di Prova.

DESCRIZIONE DELLA PROVA.

La parete, è stata montata e opportunamente regolata con le stesse condizioni di posa in opera della realtà.

Una sfera di gomma rivestita di tela avente massa pari a 3 Kg, è stata lasciata cadere da altezze crescenti, come riportato nella tabella seguente contro la parete in

corrispondenza del punto prescelto per dieci volte.

RISULTATI DELLA PROVA

Altezza di caduta (mm)	Valutazioni
50	La struttura non evidenzia nessun danno strutturale.
100	La struttura non evidenzia nessun danno strutturale.
150	La struttura non evidenzia nessun danno strutturale.
200	La struttura non evidenzia nessun danno strutturale.

**Il Responsabile di Reparto
Dott.ssa Roberta Razzi****Il Direttore di Laboratorio
Dott. Giorgio Neri**

Montelabbate, li: 5 febbraio 2007.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono solamente al campione esaminato.

La denominazione del campione è quella chiamata dalla ditta richiedente.

Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.

**COSMOB***Laboratorio Prove Qualità**Direzione e laboratorio
Via della Produzione, 61
61025 Montelabbate (PU) - Italia**Tel. 0721/481269 - Fax 482512***COSMOB***Consorzio del Mobile S.p.A.**Sede centrale
Piazza Lazzarini, gall. Roma, scl. B
61100 Pesaro - Italia**Tel. 0721-32510/30364 - Fax 35611***Rapporto di prova****n° RP 004607-01.6****Denominazione del campione: Parete divisoria con pannelli a sviluppo verticale Over****Data di ricevimento: 31/01/2007****Esecuzione della prova: Data inizio: 31/01/2007 Data fine: 31/01/2007****Titolo della norma: Pareti interne mobili. Requisiti e metodi di prova di resistenza agli urti. Par. 5.3 Urto da corpo duro di 1 Kg****Numero distintivo: UNI 10880/00****DESCRIZIONE DEL CAMPIONE SOTTOPOSTO A PROVA.**

L'oggetto sottoposto a prova è stato identificato con la sigla 004607-01-01. Gli oggetti sottoposti a prova sono disponibili presso il Laboratorio per un periodo di 30 giorni dalla data di emissione del Rapporto di Prova.

DESCRIZIONE DELLA PROVA.

La parete, è stata montata e opportunamente regolata con le stesse condizioni di posa in opera della realtà.

Una sfera di acciaio avente massa pari a 1 kg, è stata lasciata cadere con movimento pendolare da

altezze crescenti, come indicato nella tabella a pagina seguente, contro la parete in corrispondenza del punto prescelto per dieci volte. È stata misurata la profondità ed il diametro dell'impronta dopo ogni impatto. È stata inoltre controllata l'eventuale presenza di fessurazioni, schegge o frammenti.

_____ segue _____

**COSMOB***Laboratorio Prove Qualità**Direzione e laboratorio
Via della Produzione, 61
61025 Montelabbate (PU) - Italia**Tel. 0721/481269 - Fax 482512***COSMOB***Consorzio del Mobile S.p.A.**Sede centrale
Piazza Lazzarini, gall. Roma, scl. B
61100 Pesaro - Italia**Tel. 0721-32510/30364 - Fax 35611***Rapporto di prova****n° RP 004607-01.6****RISULTATI DELLA PROVA**

Altezza di caduta (mm)	Profondità media	Diametro medio
50	Non rilevabile	Non rilevabile
100	Non rilevabile	Non rilevabile
150	Non rilevabile	Non rilevabile
200	Non rilevabile	Non rilevabile


fine

Il Responsabile di Reparto
Dott.ssa Roberta Razzi



Montelabbate, li: 5 febbraio 2007.

Il Direttore di Laboratorio
Dott. Giorgio Neri



I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono solamente al campione esaminato.

La denominazione del campione è quella chiamata dalla ditta richiedente.

Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.

**COSMOB***Laboratorio Prove Qualità**Direzione e laboratorio
Via della Produzione, 61
61025 Montelabbate (PU) - Italia**Tel. 0721/481269 - Fax 482512***COSMOB***Consorzio del Mobile S.p.A.**Sede centrale
Piazza Lazzarini, gall. Roma, scl. B
61100 Pesaro - Italia**Tel. 0721-32510/30364 - Fax 35611***Rapporto di prova****n° RP 004607-01.7**Denominazione del campione: **Parete divisoria con pannelli a sviluppo verticale Over**Data di ricevimento: **31/01/2007**Esecuzione della prova: Data inizio: **31/01/2007** Data fine: **31/01/2007**Titolo della norma: **Pareti interne mobili. Requisiti e metodi di prova di resistenza agli urti. Par. 5.4 Urto di corpo duro da 0,5 Kg**Numero distintivo: **UNI 10880/00****DESCRIZIONE DEL CAMPIONE SOTTOPOSTO A PROVA.**

L'oggetto sottoposto a prova è stato identificato con la sigla 004607-01-01. Gli oggetti sottoposti a prova sono disponibili presso il Laboratorio per un periodo di 30 giorni dalla data di emissione del Rapporto di Prova.

DESCRIZIONE DELLA PROVA.

La parete, è stata montata e opportunamente regolata con le stesse condizioni di posa in opera della realtà.

Una sfera di acciaio avente massa pari a 0,5 kg, è stata lasciata cadere da altezze crescenti, come indicato nella tabella a pagina seguente, contro la

parete in corrispondenza del punto prescelto per venti volte. È stata misurata la profondità ed il diametro dell'impronta dopo ogni impatto. È stata inoltre controllata l'eventuale presenza di fessurazioni, schegge o frammenti.


_____ segue _____

**COSMOB***Laboratorio Prove Qualità**Direzione e laboratorio
Via della Produzione, 61
61025 Montelabbate (PU) - Italia**Tel. 0721/481269 · Fax 482512***COSMOB***Consorzio del Mobile S.p.A.**Sede centrale
Piazza Lazzarini, gall. Roma, scl. B
61100 Pesaro - Italia**Tel. 0721-32510/30364 · Fax 35611***Rapporto di prova****n° RP 004607-01.7****RISULTATI DELLA PROVA**


Altezza di caduta (mm)	Profondità media	Diametro medio
100	Non rilevabile	Non rilevabile
200	Non rilevabile	Non rilevabile
300	Non rilevabile	Non rilevabile
400	Non rilevabile	Non rilevabile

fine

Il Responsabile di Reparto
Dott.ssa Roberta Razzi



Il Direttore di Laboratorio
Dott. Giorgio Neri



Montelabbate, li: 5 febbraio 2007.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono solamente al campione esaminato.

La denominazione del campione è quella chiamata dalla ditta richiedente.

Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.

**COSMOB***Laboratorio Prove Qualità**Direzione e laboratorio
Via della Produzione, 61
61025 Montelabbate (PU) - Italia**Tel. 0721/481269 - Fax 482512***COSMOB***Consorzio del Mobile S.p.A.**Sede centrale
Piazza Lazzarini, gall. Roma, scl. B
61100 Pesaro - Italia**Tel. 0721-32510/30364 - Fax 35611***Rapporto di prova****n° RP 050306-01.3****Denominazione del campione: Parete divisoria con pannelli a sviluppo orizzontale Overline****Data di ricevimento: 07/12/2006****Esecuzione della prova: Data inizio: 19/12/2006 Data fine: 19/12/2006****Titolo della norma: Pareti interne mobili. Requisiti e metodi di prova di resistenza agli urti. Par. 5.1 Urto da corpo molle di 50 Kg.****Numero distintivo: UNI 10880/00****DESCRIZIONE DEL CAMPIONE SOTTOPOSTO A PROVA.**

L'oggetto sottoposto a prova è stato identificato con la sigla 050306-01-01. Gli oggetti sottoposti a prova sono disponibili presso il Laboratorio per un periodo di 30 giorni dalla data di emissione del Rapporto di Prova.

DESCRIZIONE DELLA PROVA.

La parete è stata montata e opportunamente regolata con le stesse condizioni di posa in opera della realtà.

Un sacco sfero-conico avente massa pari a 50 Kg, è stato lasciato cadere con movimento pendolare da altezze crescenti, come riportato nella tabella

seguito, contro la parete in corrispondenza del punto prescelto per tre volte. Sono stati misurati i giuochi tra gli elementi in sei punti e le frecce residue, dopo ogni impatto.

_____ segue _____

**COSMOB***Laboratorio Prove Qualità**Direzione e laboratorio
Via della Produzione, 61
61025 Montelabbate (PU) - Italia**Tel. 0721/481269 · Fax 482512***COSMOB***Consorzio del Mobile S.p.A.**Sede centrale
Piazza Lazzarini, gall. Roma, scl. B
61100 Pesaro - Italia**Tel. 0721-32510/30364 · Fax 35611***Rapporto di prova****n° RP 050306-01.3****RISULTATI DELLA PROVA**


Altezza di caduta (mm)	Valutazioni
50	La struttura non evidenzia nessun danno strutturale.
100	La struttura non evidenzia nessun danno strutturale.
150	La struttura non evidenzia nessun danno strutturale.
200	La struttura non evidenzia nessun danno strutturale.
250	La struttura non evidenzia nessun danno strutturale.
300	La struttura non evidenzia nessun danno strutturale.

fine

Il Responsabile di Reparto
Dott.ssa Roberta Razzi



Il Direttore di Laboratorio
Dott. Giorgio Neri



Montelabbate, lì: 22 dicembre 2006.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono solamente al campione esaminato.

La denominazione del campione è quella chiamata dalla ditta richiedente.

Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.

**COSMOB***Laboratorio Prove Qualità**Direzione e laboratorio
Via della Produzione, 61
61025 Montelabbate (PU) - Italia**Tel. 0721/481269 - Fax 482512***COSMOB***Consorzio del Mobile S.p.A.**Sede centrale
Piazza Lazzarini, gall. Roma, scl. B
61100 Pesaro - Italia**Tel. 0721-32510/30364 - Fax 35611***Rapporto di prova****n° RP 050306-01.4**Denominazione del campione: **Parete divisoria con pannelli a sviluppo orizzontale Overline**Data di ricevimento: **07/12/2006**Esecuzione della prova: Data inizio: **19/12/2006** Data fine: **19/12/2006**Titolo della norma: **Pareti interne mobili. Requisiti e metodi di prova di resistenza agli urti. Par. 5.2 Urto da corpo molle di 3 Kg**Numero distintivo: **UNI 10880/00****DESCRIZIONE DEL CAMPIONE SOTTOPOSTO A PROVA.**

L'oggetto sottoposto a prova è stato identificato con la sigla 050306-01-01. Gli oggetti sottoposti a prova sono disponibili presso il Laboratorio per un periodo di 30 giorni dalla data di emissione del Rapporto di Prova.

DESCRIZIONE DELLA PROVA.

La parete, è stata montata e opportunamente regolata con le stesse condizioni di posa in opera della realtà.

Una sfera di gomma rivestita di tela avente massa pari a 3 Kg, è stata lasciata cadere da altezze crescenti, come riportato nella tabella seguente contro la parete

in corrispondenza del punto prescelto per dieci volte.

RISULTATI DELLA PROVA

Altezza di caduta (mm)	Valutazioni
50	La struttura non evidenzia nessun danno strutturale.
100	La struttura non evidenzia nessun danno strutturale.
150	La struttura non evidenzia nessun danno strutturale.
200	La struttura non evidenzia nessun danno strutturale.

**Il Responsabile di Reparto
Dott.ssa Roberta Razzi****Il Direttore di Laboratorio
Dott. Giorgio Neri**

Montelabbate, li: 22 dicembre 2006.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono solamente al campione esaminato.

La denominazione del campione è quella chiamata dalla ditta richiedente.

Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.

**COSMOB***Laboratorio Prove Qualità**Direzione e laboratorio
Via della Produzione, 61
61025 Montelabbate (PU) - Italia**Tel. 0721/481269 - Fax 482512***COSMOB***Consorzio del Mobile S.p.A.**Sede centrale
Piazza Lazzarini, gall. Roma, scl. B
61100 Pesaro - Italia**Tel. 0721-32510/30364 - Fax 35611***Rapporto di prova****n° RP 050306-01.5**Denominazione del campione: **Parete divisoria con pannelli a sviluppo orizzontale Overline**Data di ricevimento: **07/12/2006**Esecuzione della prova: Data inizio: **[DataInizio]** Data fine: **[DataFine]**Titolo della norma: **Pareti interne mobili. Requisiti e metodi di prova di resistenza agli urti. Par. 5.3 Urto da corpo duro di 1 Kg.**Numero distintivo: **UNI 10880/00****DESCRIZIONE DEL CAMPIONE SOTTOPOSTO A PROVA.**

L'oggetto sottoposto a prova è stato identificato con la sigla 050306-01-01. Gli oggetti sottoposti a prova sono disponibili presso il Laboratorio per un periodo di 30 giorni dalla data di emissione del Rapporto di Prova.

DESCRIZIONE DELLA PROVA.

La parete, è stata montata e opportunamente regolata con le stesse condizioni di posa in opera della realtà.

Una sfera di acciaio avente massa pari a 1 kg, è stata lasciata cadere con movimento pendolare da altezze

crescenti, come indicato nella tabella a pagina seguente, contro la parete in corrispondenza del punto prescelto per dieci volte. È stata misurata la profondità ed il diametro dell'impronta dopo ogni impatto. È stata inoltre controllata l'eventuale presenza di fessurazioni, schegge o frammenti.


_____ segue _____

**COSMOB***Laboratorio Prove Qualità**Direzione e laboratorio
Via della Produzione, 61
61025 Montelabbate (PU) - Italia**Tel. 0721/481269 - Fax 482512***COSMOB***Consorzio del Mobile S.p.A.**Sede centrale
Piazza Lazzarini, gall. Roma, scl. B
61100 Pesaro - Italia**Tel. 0721-32510/30364 - Fax 35611***Rapporto di prova****n° RP 050306-01.5****RISULTATI DELLA PROVA**

Altezza di caduta (mm)	Profondità media	Diametro medio
50	La profondità non è rilevabile	Nessuna fessurazione scheggiatura o frantumazione
100	La profondità non è rilevabile	Nessuna fessurazione scheggiatura o frantumazione
150	La profondità non è rilevabile	Nessuna fessurazione scheggiatura o frantumazione
200	La profondità non è rilevabile	Nessuna fessurazione scheggiatura o frantumazione


_____ fine _____

Il Responsabile di Reparto
Dott.ssa Roberta Razzi



Montelabbate, lì: 22 dicembre 2006.

Il Direttore di Laboratorio
Dott. Giorgio Neri



I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono solamente al campione esaminato.

La denominazione del campione è quella chiamata dalla ditta richiedente.

Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.

**COSMOB***Laboratorio Prove Qualità**Direzione e laboratorio
Via della Produzione, 61
61025 Montelabbate (PU) - Italia**Tel. 0721/481269 - Fax 482512***COSMOB***Consorzio del Mobile S.p.A.**Sede centrale
Piazza Lazzarini, gall. Roma, scl. B
61100 Pesaro - Italia**Tel. 0721-32510/30364 - Fax 35611***Rapporto di prova****n° RP 050306-01.6**Denominazione del campione: **Parete divisoria con pannelli a sviluppo orizzontale Overline**Data di ricevimento: **07/12/2006**Esecuzione della prova: Data inizio: **19/12/2006** Data fine: **19/12/2006**Titolo della norma: **Pareti interne mobili. Requisiti e metodi di prova di resistenza agli urti. Par. 5.4 Urto di corpo duro da 0,5 Kg**Numero distintivo: **UNI 10880/00****DESCRIZIONE DEL CAMPIONE SOTTOPOSTO A PROVA.**

L'oggetto sottoposto a prova è stato identificato con la sigla 050306-01-01. Gli oggetti sottoposti a prova sono disponibili presso il Laboratorio per un periodo di 30 giorni dalla data di emissione del Rapporto di Prova.

DESCRIZIONE DELLA PROVA.

La parete, è stata montata e opportunamente regolata con le stesse condizioni di posa in opera della realtà.

Una sfera di acciaio avente massa pari a 0,5 kg, è stata lasciata cadere da altezze crescenti, come indicato nella tabella a pagina seguente, contro la parete in

corrispondenza del punto prescelto per venti volte. È stata misurata la profondità ed il diametro dell'impronta dopo ogni impatto. È stata inoltre controllata l'eventuale presenza di fessurazioni, schegge o frammenti.


_____ segue _____

**COSMOB***Laboratorio Prove Qualità**Direzione e laboratorio
Via della Produzione, 61
61025 Montelabbate (PU) - Italia**Tel. 0721/481269 · Fax 482512***COSMOB***Consorzio del Mobile S.p.A.**Sede centrale
Piazza Lazzarini, gall. Roma, scl. B
61100 Pesaro - Italia**Tel. 0721-32510/30364 · Fax 35611***Rapporto di prova****n° RP 050306-01.6****RISULTATI DELLA PROVA**

Altezza di caduta (mm)	Profondità media	Diametro medio
100	La profondità non è rilevabile	Nessuna fessurazione scheggiatura o frantumazione
200	La profondità non è rilevabile	Nessuna fessurazione scheggiatura o frantumazione
300	La profondità non è rilevabile	Nessuna fessurazione scheggiatura o frantumazione
400	La profondità non è rilevabile	Nessuna fessurazione scheggiatura o frantumazione


_____ fine _____

Il Responsabile di Reparto
Dott.ssa Roberta Razzi



Montelabbate, lì: 22 dicembre 2006.

Il Direttore di Laboratorio
Dott. Giorgio Neri



I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono solamente al campione esaminato.

La denominazione del campione è quella chiamata dalla ditta richiedente.

Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.